

VERBESSERTE **REINIGUNG UND** **PFLEGE DER** **BRILLENGLÄSER**

Fog Eliminator Plus Glasreinigungstücher und
Honeywell Clear Plus Glasreiniger



HONEYWELL FOG ELIMINATOR PLUS: EINDEUTIG SICHER.

Honeywell Fog Eliminator Plus bietet jetzt acht Stunden Anti-Beschlag-Schutz, basierend auf einem EEE-Test (Extreme Environment Effectiveness) bei 50 °C und 80 % Luftfeuchtigkeit für eine Stunde. Nach dem Auftragen ist es eines der am längsten anhaltenden AF-Produkte auf dem Markt. Fog Eliminator Plus Cloth auf der AF-Beschichtung bedeutet eine mindestens 60-fache Verlängerung

der beschlagfreien Zeit im Vergleich zur AF-Beschichtung allein!* Nur ein 10-sekündiges Abwischen verhindert das Beschlagen, das durch Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Anstrengung oder plötzliche Temperaturschwankungen verursacht wird. Das Ergebnis ist ein zuverlässiger, ganztägiger Schutz vor Beschlag jeglicher Art.

* In Labortests# unter extremen Bedingungen ($\geq 40^{\circ}\text{C}$ und $\geq 80\% \text{RH}$)

Erhältlich in Honeywell Fog Eliminator Plus Tüchern für bequeme, tropffreie Anwendung.

Vorteile des Honeywell Fog Eliminator Plus Tuchs

- Bietet 8 Stunden lang Schutz vor Nebel; AF
- Eigenschaften können bis zu einer Woche anhalten
- Bis zu 10 Mal wiederverwendbar
- Schützt Brillengläser vor Beschlagen und Reifbildung bei Temperaturen unter -18°C
- Sicher für alle Glasoberflächen – einschließlich Polycarbonat, Glas, beschichtete und verspiegelte Gläser
- Nicht entflammbar und ungiftig
- Liefert statikfreie, schlierenfreie und filmfreie optische Klarheit
- Silikonfrei, alkoholfrei* und frei von Butoxyethanol
- Angenehmer Geruch durch natürlichen Papaya-Extrakt- 5 Jahre Haltbarkeitsdauer
- Hergestellt in den U.S.A

* Methanol, ethanol, und isopropanolfrei

** Weniger als 0,2% nach Gewicht

HONEYWELL CLEAR® PLUS-REINIGER ARBEITEN MIT DIESER NEUEN, VERBESSERTEN, GESCHÜTZTEN FORMEL NOCH INTENSIVER


Von den Experten für Linsentechnologie kommt ein Linsenreiniger, der hartnäckigen Schmutz, Ablagerungen und sogar ölige Fingerabdrücke schnell aufnimmt und entfernt, um die optische Klarheit wiederherzustellen. Honeywell Clear® Plus Lens Cleaner reduziert sichtbare Verschmutzungen bis unter die Nachweisgrenze und hinterlässt keine Trübungen, Schlieren oder Rückstände. Außerdem hat er einen angenehmen Geruch und ist frei von Giftstoffen. Unsere verbesserte Formel liefert sichere, effektive Ergebnisse in einer isopropanol- und silikonfreien Lösung, die die Gläser nicht beschädigt oder abblättern lässt. Wischen Sie verschmutzte Brillengläser einfach 10 Sekunden lang mit der Lösung ab und lassen Sie sie trocknen, um eine einfache und lang anhaltende Reinigung zu erzielen.

Vorteile von Honeywell Clear® Plus

- Hebt und entfernt schnell Schmutz, Staub und Öl
- Reduziert sichtbare Verschmutzungen bis unter die Nachweisgrenze (0,2 bis 0,3 % Trübung)
- Schlierenfreie, rückstandsfreie, trübungsfreie Ergebnisse
- Alkohol- und silikonfrei
- Methanol-, Ethanol- und Isopropanolfrei
- Butoxyethanol-frei
- Angenehmer Geruch durch natürlichen Papaya-Extrakt
- Sicher in der Anwendung auf allen Gläsern, einschließlich Polycarbonat, Glas, beschichtete und verspiegelte Gläser
- Zersetzt oder löst das Glasmaterial nicht auf
- Kann bei Temperaturen von bis zu -40°C verwendet werden
- Proprietäre Formel
- 5 Jahre Haltbarkeitsdauer
- Hergestellt in den U.S.A.

SCHUTZ UNSERER AUGEN UND SCHUTZ UNSERER INVESTITIONEN


Ein paar Sekunden ohne Schutzbrille, die man zum Abwischen von Beschlag oder Schmutz abnimmt, können zu schweren Verletzungen führen. Deshalb ist die Investition in bequeme, stilvolle und gut sitzende Schutzbrillen so wichtig. Schützen Sie Ihre Augen und Ihre Investition mit den neuen und verbesserten Brillenglaspflegeprodukten von Honeywell.



ANLEITUNG

4 SCHRITTE ZUR VERWENDUNG VON HONEYWELL FOG ELIMINATOR PLUS ANTIBESCHLAGTÜCHERN

1. Gläser reinigen
2. 10-Sekunden-Beschlagentferner
3. Alle Linsenseiten anhauchen
4. Putzen bis zur Beschlagsfreiheit



2 SCHRITTE ZUR REINIGUNG VON GLÄSERN MIT HONEYWELL CLEAR PLUS GLASREINIGUNGSTÜCHERN

1. Reiben Sie das angefeuchtete Honeywell Clear Plus-Tuch in kreisenden Bewegungen über die Gläser, bis der Schmutz entfernt ist.
2. Gläser trocknen lassen



2 SCHRITTE ZUR REINIGUNG VON BRILLENGLÄSERN MIT HONEYWELL CLEAR PLUS SPRAY

1. Sprühstoß Reiniger auf jedes Glas auftragen
2. Reiben Sie den Reiniger mit einem fusselfreien Honeywell Clear Plus-Tuch oder einem Mikrofasertuch auf die Gläser, bis der Schmutz entfernt ist until soil is removed



SKU	BESCHREIBUNG	GRÖSSE (LÄNGE X BREITE X HÖHE)
1036810	Clear Plus Clean-Spenderstation	40,64 cm x 23,50 cm x 8,10 cm
1036811	Clear Plus trockene Tücher 400 Stück Pop-Up	19,99 cm x 11,99 cm x 5,31 cm
1036812	Clear Plus Reiniger Sprühflasche	26,04 cm x 4,95 cm x 7,62 cm
1036813	Clear Plus Nassreinigungstücher	13,34 cm x 5,72 cm x 20,32 cm
1036814	Anti Fog Plus Antibeschlag Tücher	13,34 cm x 5,72 cm x 20,32 cm



Für weitere Informationen

sps.honeywell.com/de/de

**Honeywell Safety Products Deutschland
GmbH & Co. KG.**

Elsenheimerstrasse 43

80687 München Deutschland

Tel. +49 (0) 69 8088 3780

E-Mail: info-germany.hsp@honeywell.com

www.honeywell.com

Honeywell Lens Maintenance_EU | 09/2023
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell